

平成 30 年 2 月 27 日

お客様各位

重要なお知らせ

株式会社 ウドノ医機
代表取締役社長 鵜殿直子

謹啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

さて、弊社製高圧蒸気滅菌装置におきまして、扉を保持する為のホルダー金具の一部に溶接強度が確保されていない製品があることが判明いたしました。

現在までに健康被害の発生はございませんが、弊社は当該対象装置に対し、自主回収（改修）として点検と、必要に応じた溶接改修工事を行うことを独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）へ報告致しました。

当該事象の対象機種は UM14-R シリーズ、UM14-U シリーズ、UM10 シリーズ、UM68 シリーズ、UM55 シリーズの装置の一部でございます。

点検・改修作業につきましては準備が整い次第改めてご連絡申し上げます。点検・改修作業は、お客様のご施設へお伺いし、装置設置場所にて点検および必要に応じ改修作業を行わせていただく予定でございます。お客様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒作業へのご協力の程よろしくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせがございましたら、下記窓口までお願い申し上げます。

この度の事象につきまして、お客様に多大なご心配、ご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

謹白

お問い合わせ窓口

住所：〒193-0803 東京都八王子市檜原町 1453-2 電話番号：042-686-1131

弊社 檜原工場 品質保証部 担当：青山（アオヤマ）・相川（アイカワ）